

DIN EN 50248 Berichtigung 1

ICS 33.160.20

Es wird empfohlen, auf der betroffenen Norm
einen Hinweis auf diese Berichtigung zu
machen.

**Eigenschaften von DAB-Empfängern –
Deutsche Fassung EN 50248:2001,
Berichtigungen zu DIN EN 50248:2002-04;
Deutsche Fassung CENELEC-Cor.:2007 zu EN 50248:2001**

Characteristics of DAB receivers –
German version EN 50248:2001,
Corrigenda to DIN EN 50248:2002-04;
German version CENELEC-Cor.:2007 to EN 50248:2001

Caractéristiques du récepteur DAB –
Version allemande EN 50248:2001,
Corrigenda à DIN EN 50248:2002-04;
Version allemande CENELEC-Cor.:2007 à la EN 50248:2001

Gesamtumfang 2 Seiten

DIN EN 50248 Ber 1:2007-11

Für diese Berichtigung ist das nationale Arbeitsgremium K 742 „Audio-, Video- und Multimediasysteme, -geräte und -komponenten“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (<http://www.dke.de>) zuständig.

In

DIN EN 50248:2002-04

sind aufgrund der europäischen Berichtigung CENELEC-Corrigendum August 2007 zu EN 50248:2001 folgende Korrekturen vorzunehmen:

Vorwort

Folgendes ist **hinzuzufügen**:

Laut Beschluss D122/162 des Technischen Büros wurde der Text der Internationalen Norm IEC 62104:2003, der identisch ist mit EN 50248:2001, von CENELEC am 2004-12-07 als EN 62104 angenommen. Infolgedessen wird EN 50248:2001 als EN 62104:2007 umnummeriert.

Nachstehendes Datum wurde festgelegt:

- spätestes Datum, zu dem das Vorhandensein der
EN 62104 auf nationaler Ebene angekündigt werden
muss (doa): 2007-12-01

Außerdem ist in Bild 1 unter dem Block G „codiertes Audio“ **hinzuzufügen**.